

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ СОШ № 4


Дорохова А.Н.
"19" января 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 1.**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

1.2. Адрес объекта: 356056 Российская Федерация, Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Новомихайловское ул. Пионерская, д. 32.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3084,40 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка : да; 17269,86 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1969, последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год,
капитального 2019 год

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», МКОУ СОШ № 4

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 356056 Российская Федерация, Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Новомихайловское ул. Пионерская, д. 32.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление,

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования Администрации Красногвардейского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 356030
Российская Федерация, Ставропольский край, с. Красногвардейское, ул.
Ленина, д. 50.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование;

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность – 450 человека;

вместимость, пропускная способность: 450 человека;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутов пассажирского транспорта вблизи объекта нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 1 км

3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-	Состояние	Приложение
---	----------------------	-----------	------------

п/п	функциональные зоны	доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (о,с,г,у)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (о,с,г,у)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

МКОУ СОШ № 4 – объект социальной инфраструктуры (2-х этажное здание). Вход в здание обустроен наружной лестницей и пандусам.

Пандус не соответствует нормам СНиП 35-01-2001.

Зона целевого назначения – **кабинетная форма обслуживания: учебные классы расположены на всех двух этажах и не адаптированы для инвалидов-колясочников и МГН.**

Форма обучения: **непосредственно в школе.**

По медицинским показаниям бывает организовано обучение на дому (индивидуальное).

Санитарно-гигиенические помещения находятся на первом этаже требуют дооборудования: душевые комнаты и туалеты

Внешняя территория доступна всем категориям инвалидов и МГН.

Покрытие двора – асфальт.

Рекомендовано: в целях адаптации детей-инвалидов разместить знаки для визуальной информации и дооборудовать туалеты, приспособив их для детей-инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование автостоянки, обозначенной знаками, принятыми ГОСТ Р -52289 и ПДД – индивидуальное решение с ТСП; Оборудование места отдыха МНГ на территории учреждения – индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Оборудование пандуса в соответствии с ГОСТ- индивидуальное решение с ТСП Переоборудование тамбура – капитальный ремонт 2019 год
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка световых маячков перед дверными проемами – текущий ремонт Установка тактильных предупреждающих указателей – текущий ремонт Окраска дверей на эваку. выходах в контрастный со стеной цвет – текущий ремонт Оборудование зон отдыха

		<p>на 1 и 2 этажах – капитальный ремонт</p> <p>Установка подъемных устройств – инд.решение с ТСР</p> <p>Оборудование зон безопасности – капитальный ремонт</p> <p>Окраска верхних и нижних ступеней в красный цвет – текущий ремонт</p> <p>Окраска светящейся в темноте краской кромок ступеней – текущий ремонт</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Замена напольного покрытия (исключение перепадов высоты) на 1и 2 этажах – капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Оборудование туалетов и душевых кабин для МГН – капитальный ремонт</p> <p>Оборудование системой тревожной сигнализации уборных и душевых - текущий ремонт</p> <p>Оборудование аварийного освещения в кабинах уборных – капитальный ремонт</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Установка аудиовизуальных систем на входе в здание, мест в санузлах, в зонах безопасности – текущий ремонт</p> <p>Установка звуковых информаторов и текстофонов в вестибюле здания – текущий ремонт</p> <p>Оборудование кабин уборной системой двусторонней связи с диспетчером</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки	Оборудование перекрестка

	транспорта)	в соответствии с требованиями – индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Ежегодный текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: **«Дорожной карты» обеспечения доступности ОСИ»** (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступно частично всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование:

-Рабочей группой по проведению инвентаризация, анкетированию и паспортизации общественных зданий и сооружений для выявления существующих ограничений и барьеров. Препятствующих доступности среды для инвалидов и других МГН.
- с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: **kartfdostupnosti.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " _ " _____ 20__ г.
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от " _ " _____ 20__ г.
3. Решения Комиссии _____ от " _ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ СОШ №4

« » 20 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

1.2 Адрес объекта край. Ставропольский, Красногвардейский р-н, с. Новомихайловское, ул. Пионерская, д. 32

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 * этажей, 3084,4 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4 Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта _____

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Устав: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

краткое наименование Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) край. Ставропольский, Красногвардейский р-н, с. Новомихайловское, ул. Пионерская, д. 32

1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9 Форма собственности Государственная собственность

1.10 Территориальная принадлежность

Отдел образования администрации Красногвардейского муниципального района

1.11 Вышестоящая организация (наименование)

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356031, Ставропольского края, Красногвардейского района, с. Красногвардейское, ул. Ленина, 73

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности Учреждения образования->Школы

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возраст Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Г, У

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 215 вместимость 450 пропускная способность _____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Их обустройство для инвалидов на коляске: (описание:)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-------	-------------------------------------	---

	Автостоянка посетителей					норматив не установлен	x	Оборудование парковочного места в соответствии со стандартами. Обеспечение информацией на пути движения МГН
1	Вход на территорию					не приспособленный для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах - колясках	29681,00	Установка доступных элементов информации об объекте. Установка калитки с прозрачными полотнами шириной не менее 1,0м. Установка тактильных средств в соответствии с требованиями стандартов. Выравнивание поверхности пути входа, установка бордюров.

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Дверной проём					двустворчатые распашные двери, 90X200 см, 40X200 см	1,1 м	Установка дверного блока в соответствии с требованиями стандартов.
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	2,6 см	обустройство в
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0,015 м	
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак		Установка дверного блока в соответствии с требованиями
	-двери распашные (Р)					признак	90 см	
	-знак доступности входа	X	X	X	X	наличие	нет	обустройство элемента
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см	90см	
	Крыльцо (входная площадка)					наличие	есть	
	-Высота площадки					норматив не установлен	3 м	
	-Поручни (ограждение) при высоте	X	X	X		наличие	есть	
	-Габариты площадки	X				не менее 220x220	250x600	
	-глубина	X				не менее 220 см	250	
	-ширина	X				не менее 220 см	600	
	-Навес	X	X	X		наличие	есть	
	-Нескользящее покрытие	X	X	X		наличие	нет	обустройство элемента

	Лестница наружная				наличие		Установка поручней в соответствии с требованиями стандартов. Обеспечить высоту ступеней не более 0,15 м
	-Высота ступеней и ширина проступи				есть	20 см	
	-Высота подъема ступеней	X	X		не более 15 см.	20 см	обустройство элемента
	-Одинаковая геометрия всех ступеней	X	X		Соблюдается		
	-Ширина проступи	X	X		не менее 30 см.	30 см	
	-Контрастная окраска ступеней						
	-первая ступень		X		наличие	нет	обустройство элемента
	-последняя ступень		X		наличие	нет	обустройство элемента
	-Нескользящее покрытие	X	X		наличие	нет	обустройство элемента
	-Поручни с двух сторон	X	X		наличие	нет	обустройство элемента
	-горизонтальные завершения поручня		X		не менее 30 см	есть	
	-горизонтальные завершения поручня		X		не менее 30 см	есть	
	-на высоте	X	X		85-95 см		
	-Рельефная (тактильная) полоса перед		X		наличие	нет	обустройство элемента
	-вверху (ширина)		X		60 см		
	-внизу (ширина)		X		60 см		
	Пандус к лестнице	X			наличие		Обеспечить уклон пандуса не более 8 %, ширину пандуса не менее 1,0 м. Выровнять поверхность. Установка поручней в соответствии с требованиями стандартов
	-Нескользящее покрытие	X	X		наличие	нет	обустройство элемента
	-Поручни с двух сторон	X	X		наличие	нет	обустройство элемента
	-высота верхних поручней		X		85 - 95 см		
	-высота нижних поручней	X			70 см		
	-горизонтальные завершения внизу с	X	X		не менее 30 см		
	-Разворотные площадки						
	-Наличие промежуточной	X					
	-промежуточная с поворотом	X			не менее 150 см		
	-промежуточная с поворотом	X			не менее 150 см		
	-Наличие разворотной площадки	X			наличие		
	-разворотная площадка вверху	X			не менее 150 см		
	-разворотная площадка вверху	X			не менее 150 см		
	-Наличие разворотной площадки	X			наличие		
	-разворотная площадка внизу	X			не менее 150 см		
	-разворотная площадка внизу	X			не менее 150 см		
	-Уклон	X			h/l - не более 1/12		
	-Ширина марша	X			не менее 100 см		
1	Тамбур	X			наличие	есть	
	-Габариты тамбура	X			не менее 220x180	200x200	
	-глубина	X			не менее 220 см	200	обустройство в соответствии с требованиями
	-ширина	X			не менее 180 см	200	
	-Дверной проём	X				130x200	
	-высота внутреннего порога	X			не более 2,5 см	3 см	обустройство в
	-высота наружного порога	X			не более 2,5 см	2,5	
	-двери автоматически раздвижные				признак	нет	
	-двери распашные (Р)				признак	есть	
	-ширина проема в свету	X			не менее 90 см	130x200	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эт-т Здание -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность	Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
-----------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------------------	------------------------------

1	2	3				4	5	6
		К	О	С	Г			
	Коридор/холл					не соответствуют нормам СНиП	есть	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации
 Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	x	x	x	x		нет	
	Конструкции эвакуационных путей -	x	x	x	x		да	
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый						нет	
	-Места обслуживания и постоянного						нет	
	Наличие зрительных залов						нет	
	-Места обслуживания и постоянного						нет	
	Наличие трибун						нет	
	-Места обслуживания и постоянного						нет	
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях						нет	
	-Пожаробезопасная зона на путях						нет	
	Ширина участков эвакуационных путей для						нет	
	-Наличие помещений, в которых не более						нет	
	-Помещения, в которых не более 15						да	
	-Наличие помещений, в которых более 15						да	
	-Помещения, в которых более 15						да	
	-Наличие переходных лоджий или						да	
	-Переходная лоджия или балкон						нет	
	-Наличие коридоров или пандусов для						нет	
	-Коридор или пандус для эвакуации						нет	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)
 Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Обслуживание в кабинете					не соответствует нормам СНиП	есть	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Санитарно-гигиенические помещения -> Умывальник (раковины)
 Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Санузел отдельный					не соответствует нормам СНиП	есть	Оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями стандартов.

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Помещения для питания -> Помещения для питания
 Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6

	Помещение для питания					не соответствует нормам СНиП	есть	
--	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	------	--

Анкета №: Анкета 1
Структурно-планировочный эл-т Здание -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)					не соответствует нормам СНиП	есть	

Анкета №: Анкета 1
Структурно-планировочный эл-т Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	X		X	X	наличие	нет	
	-Надписи	X		X	X	наличие	нет	
	-высота прописных букв			X		не менее 2 см	нет	
	-освещенность			X		наличие	нет	
	-размещение на высоте	X		X	X	не более 160 см	нет	
	-Указатели, пиктограммы, название стендов			X		наличие	нет	
	-высота символов			X		не менее 7,5 см	нет	
	-освещенность			X		наличие	нет	
	-размещение на высоте	X		X		не более 200 см	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	X	X	X	X	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки			X		наличие	нет	
	-Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²			X		наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			X	X	наличие	нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			X		наличие	нет	
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			X		наличие	нет	
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			X		наличие	нет	
	-на кнопках управления лифта			X		наличие	нет	
	-на поручнях лестниц			X		наличие	нет	
	-размещение на высоте			X		130-140 см	нет	
	Телефоны и таксофоны							
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	X				наличие	нет	
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	X				наличие	нет	
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				X	не менее 1 шт.	нет	
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			X	X	не менее 1 шт.	нет	